LASER SCANNING EUROPE

Ø 145 mm*1

	Basic	Traveler	Flexi	Flexi im Rucksack	Prismenreferenzkugel
Magnethalterung*2	✓	✓	✓	✓	✓
Verwendung bei dauerhafter Vermarkung*3	✓	✓	✓	✓	✓
Einmessen per Miniprisma*4	✓	✓	✓	✓	Miniprisma integriert
Anschluss für optionale Adapterhalterungen*5	✓	✓	✓	✓	✓
Set optional mit Referenzkugelfüßen	✓	✓	✓	Seperat erhältlich	Seperat erhältlich
Empfohlene Betriebs- & Lagertemperatur*6	0 bis +50 °C*7	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C	-35 bis +70 °C
Kugelanzahl im Set	6	6	6	6	1
Einsatzmöglichkeiten	Für die tachymetrische Bestimmung der Referenzmarken geeignet	Für den täglichen Einsatz und speziell für Reisen geeignet	Für den täglichen Einsatz geeignet & sturzsicher!	Für den mobilen Einsatz geeignet & sturzsicher!	Verknüpfung von Laserscanner-Daten & tachymetrischen Messungen
Weitere Merkmale	Kugel hält normalen Beanspruchungen stand	Kugel kann für Transport zerlegt werden! Inkl. Tasche	Kugel ist sehr robust & langlebig dank integriertem Stoßdämpfer	Kugel ist sehr robust & langlebig Inkl. Rucksack	Prismenkonstante: -34,4 mm / Leica: 0 mm

***1** 145 mm ist der Standarddurchmesser, der von allen marktüblichen Laserscannern unterstützt wird. ***2** Ermöglicht die einfache Anbringung der Kugel auf magnetischen Oberflächen. ***3** Laserscanner-Referenzpunkte lassen sich dauerhaft vermarken, z. B. auf fest montierten M8-Gewindestangen/Bolzen. Referenzkugeln mit dieser Eigenschaft haben ein nach innen offenes Gewinde und können somit auf die Fixpunkte aufgeschraubt werden. ***4** Das integrierte Kugelgewinde sowie die präzise Fertigung ermöglichen das Einmessen der Referenzkugel mit unserem Miniprisma (030-90023). ***5** Über spezielle Adapter können Sie die Kugeln auf Ihrem Zubehör (z. B. Vermessungsstative, Tachymeterstäbe, usw.) oder aber an ungewöhnlichen Oberflächen (z. B. Fensterscheiben) montieren. ***6** Alle Referenzkugeln sind für den Arbeitsbereich (Umgebungstemperatur) der Scanner freigegeben. Dieser beträgt üblicherweise 0 bis 50 °C. ***7** Bei Einsatz bei extrem kalten Umgebungstemperaturen (< -5 °C) kann es zu Beschädigungen der Lackoberfläche kommen. ***8** Stand: September 2022. Wir behalten uns Preisänderungen vor.